
1
ø3,5x16
×1
2
×1
3
ø3x16
×2
4
ø3x16
×2
5
5a
5b
×1
6
ø3x16
×2
MDD


A
A
C
B
A
A
B
C


2mm
2mm
2mm


B
4
5a
3
2
1
2
3
4
5b
6







KOLEJNOŚĆ MONTAŻU MIMOŚRODÓW I KOŁKÓW.

THE FITTINGS SEQUENCE OF THE CAMS AND DOWELS.

DIE MONTAGEABFOLGE VON EXZENTERN UND DÜBELN.











D



E



F



G



A1505
A1105
A1506
A1106







MDD

A



	A6505	A6105	A6506	A6106	A5505	A5105	A5506	A5106	A4505	A4105	A4506	A4106
1	×30	×30	×30	×30	×28	×28	×28	×28	×24	×24	×24	×24
2	×25	×25	×25	×25	×24	×24	×24	×24	×25	×25	×25	×25
3	×40	×40	×40	×40	×32	×32	×32	×32	×24	×24	×24	×24
4		×8		×8		×8		×8		×6		×6
5												
6		×2		×2		×2		×2		×2		×2
7	×6	×6	×6	×6	×6	×6	×6	×6	×6	×6	×6	×6
8		×2		×2		×2		×2		×2		×2
9												



	A3505	A3105	A3506	A3106	A2505	A2105	A2506	A2106	A1505	A1105	A1506	A1106
1	×24	×24	×24	×24	×22	×22	×22	×22	×22	×22	×22	×22
2	×22	×22	×22	×22	×21	×21	×21	×21	×21	×21	×21	×21
3	×16	×16	×16	×16	×8	×8	×8	×8	×8	×8	×8	×8
4		×4		×4		×4		×4		×4		×4
5		×1		×1		×1		×1		×1		×1
6		×3		×3		×3		×3		×4		×4
7	×6	×6	×6	×6	×6	×6	×6	×6				
8		×2		×2		×2		×2		×2		×2
9									×2	×2	×2	×2